


彰化縣埔鹽鄉毒化災害潛勢圖



毒化災害應變流程及說明



危險度分析

埔鹽鄉境內使用列管毒化物之廠商共3間，分別座落於南新村、角樹村。

避難弱勢分析

列管毒化物廠商所在各村里內之重要設施如下：

廠商名稱	村里名	重要設施
台銻工業股份有限公司	南新村	-
元神工業股份有限公司、伸機股份有限公司工廠	角樹村	-

災害處理程序

